



1 FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA: 1/50

LEGENDA

| | |
|--|---|
| | PT004 - ESCORAMENTO ESTRUTURAL |
| | PT005 - FISSURA |
| | PT006 - INTERVENÇÃO DESCARACTERIZADORA |
| | PT008 - PEÇA QUEBRADA |
| | PT012 - RACHADURA ESTRUTURAL |
| | PT013 - REDE ELÉTRICA OU REDE DE ENTRADA APARENTE |
| | PT018 - FUNGOS, BOLORES, MOFO E LIMO |
| | PT020 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA INADEQUADA |
| | PT024 - SUJIDADE |
| | PT025 - UMIDADE |
| | PT027 - APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE |
| | PT029 - ATAQUE XILÓFAGO |
| | PT037 - DESCASCAMENTO DA TINTA |
| | PT043 - DET. DE ORNATO OU ELEMENTO INTEGRADO |
| | PT045 - DETERIORAÇÃO DE REVESTIMENTO |
| | PT048 - ESTUFAMENTO DE ARGAMASSA |
| | PT050 - ESTUFAMENTO DE REBOCO |
| | PT055 - LACUNA |
| | PT056 - OXIDAÇÃO/CORROSÃO |
| | PT057 - PEÇA AUSENTE |
| | PT065 - CROSTA NEGRA |
| | PT068 - VEGETAÇÃO |

CASA NORIVAL DE FREITAS

NOTAS GERAIS

1 - BASE DO MAPEAMENTO FORNECIDA PELO NÚCLEO DE RESTAURAÇÃO/DEPAC;

2 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;

3 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;

4 - PARA MAIORES DETALHES CONFERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE DANOS NO ARQUIVO: 0025-DT-ARQ-MA-001_R0;

5 - CÍRCULOS INDICAM RESQUÍCIOS DE PINTURAS ORIGINAIS DE PAISAGENS DE NITERÓI.

| | | | |
|--|------------|---|-----------|
| | | | |
| 00 | 26/01/2022 | EMIÇÃO INICIAL | |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | APROVAÇÃO |
| | | | |
| Etapas do projeto: BÁSICO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO Área/Projeto: PROJETO BÁSICO DE RESTAURO DA CASA NORIVAL DE FREITAS | |
| Disciplina: MAPEAMENTO DE DANOS | | Título: FACHADA LATERAL DIREITA - CASARÃO | |
| Nome da prancha: 0025-DE-ARQ-MA-004_003 | | Desenhista: BEATRIZ FONSECA | |
| | | Autores do projeto: LÉO COSTA, RENAN MARQUES | |
| | | Responsável técnico: IGOR PETRA | |
| | | Coordenação: EDUARDO KELLER | |
| | | Escala: 1/50 | |

012m5

012m5