



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figuras 1,3,4 e 5 – Rua Monteiro Lobato



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 6 – Rua Monteiro Lobato



Figura 7 – Rua Monteiro Lobato



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 8



Figura 9



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 10



Figuras 11 e 12



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 13



Figura 14



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 15



Figura 16



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 17



Figura 18



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 19



Figura 20



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 21



Figura 22



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTENÇÃO DE ENOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO - ENGENHOCA



Figura 23

Assinado eletronicamente por:

\* Samila Maria Gomes Ribeiro (\*\*\*.714.877-\*\*)

em 18/03/2025 13:33:09 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/69ecc19e-a3a3-4d19-8ad9-f158c4847ea9>

