

Planta Baixa - Arquitetura
Esc. 1/ 50

Projeção 3º Pavimento



Detalhe bancada - sala de laudos
Esc. 1/ 50



Detalhe lavatórios - salas de exames
Esc. 1/ 50



Detalhe bancada em granito - Copa
Esc. 1/ 25



Detalhe bancada em granito - Câmara escura
Esc. 1/ 25



Detalhe Esquadria P5
Esc. 1/ 25



Detalhe visor -sala de exames
Esc. 1/ 25

ESQUADRIAS

P1 - 0.60 x 2.10
Portas em madeira com pintura esmalte branca sintético alto-brilho, de abrir.(NOVA)

P2 - 0.70 x 2.10
Portas em madeira com pintura esmalte branca sintético alto-brilho, de abrir.(NOVA)

P3- 0.80 x 2.10
Portas em madeira com pintura esmalte branca sintético alto-brilho, de abrir.(NOVA)

P4 - 0.80 x 2.10
Porta em madeira com lençol de chumbo, com ferragens especiais e revestimento externo em laminado melamínico. (NOVA)

P5- 1.20x 2.20
Porta em vidro temperado e puxador tubular horizontal, horizontal com extensão de 0,30cm, proteção com chapa em aço inoxidável, fixada com mola de piso em painel em vidro temperado 2.00 x 2.20 m (NOVA)

P6 - 0.80 x 2.10
Portas em madeira com pintura esmalte sintético alto-brilho branca na face externa e cinza interna (NOVA)

P7 - 1.20 x 2.20
Porta dupla em madeira com ferragens especiais e revestimento externo em laminado melamínico. (NOVA)

P8 - 0.90 x 2.20
Porta em madeira com lençol de chumbo, com ferragens especiais e revestimento externo em laminado melamínico. (NOVA)

P9 - 0.60 x 2.10
Porta em madeira com lençol de chumbo, com ferragens especiais e revestimento externo em laminado melamínico. (NOVA)

P10 - 0.90 x 2.10
Porta de abrir em madeira com pintura esmalte branca sintético alto-brilho, c/ proteção de chapa em aço inox.(NOVA)

J1 - 1.50 x 2.00 x 2.55(PISO A TETO)
Janelas existente em ferro, pintura esmalte sintético cinza grafite, troca de vidros danificados e recuperação de ferragens.

J2- 1.50 x 1.60 / 1.90m
Janelas báscula existente em ferro, pintura esmalte sintético cinza grafite, troca de vidros danificados e recuperação de ferragens.

V1- 0.30 x 0.40
Visor c/ vidro plumbífero (ver projeto de blindagem radiológica)

ACESSÓRIOS

1 - Bancadas secas e balcões - compensado com laminado melamínico ou chapa de MDF com acabamento em fita de borda na cor branca.

2 - Banca em granito, válvula e sifão cromados. Bancadas molhadas com cuba de inox Bancadas secas sem cuba - verificar na planta. Armário inferior em alumínio com laminado plástico e prateleira interna revestida em laminado melamínico (desnumero de cubas indicadas no proj. arquitetura)

3 - Tanque em louça, com torneira de parede, válvula e sifão cromados.

4 - Lavatórios - com torneira tipo haste alavanca, válvula e sifão cromados. Parede revestida com revestimento cerâmico, conforme corte.

5 - Lavatórios com torneira comum, válvula e sifão cromados.

6 - Lavatório de canto com barra de apoio de acordo com a norma NBR9050.

7 -Bacia sanitária com caixa acoplada .

8 -Bacia sanitária com caixa acoplada e barras de apoio de acordo com norma ABNT 9050.

9 - Tanque em aço inox, com torneira de parede, válvula e sifão cromados.

vimento

REVESTIMENTOS

PISO

1 – Demolição de pisos em placas vinílicas, execução de novo piso em placas vinílicas (semi–flexível, padrão liso, espessura 3.2mm, fixado com cola) com rodapé em madeira com pintura esmalte na cor branca (segue padrão da unidade).
2 – Remoção de contrapiso, reexecução com argamassa barritada e execução de calha com tampa.
3 – Demolição de piso em cerâmica, execução de novo piso em placas vinílicas (semi–flexível, padrão liso, espessura 3.2mm, fixado com cola) com rodapé em madeira com pintura esmalte na cor branca (segue padrão da unidade).
4 – Demolição de cerâmica existente, execução de regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com lixamento mecânico e execução de execução de porcelanato anti–derrapante (coeficiente de atrito > ou = 4, com junta máxima = 3 mm, (cor branca.) rodapés do mesmo material do piso, para desnível de 0,5cm entre área seca e molhada, inclinar a soleira.

PAREDE

1 –Execução de massa adequada sobre placas de drywall tipo safeboard (específicas para ambientes radiológicos), com acabamento em pintura acrílica branca acetinada padrão hospitalar.
2 –Remoção de divisória existente em madeira com manta de chumbo e execução de novas divisórias tipo safeboard com proteção radiológica. ATENÇÃO PARA VEDAÇÃO DAS PORTAS .
3 –Remoção de fórmica existente na alvenaria e execução de revestimento em placa tipo safeboard (específica para ambientes radiológicos).
4 –Remoção de cerâmica 15 X 15 cm existente .
5 –Pintura 100% acrílica branca acetinada padrão hospitalar, sobre aparelhamento com massa acrílica e selador acrílico (duas demãos de tinta e massa acrílica), com revestimento em porcelanato 60x60 na cor branca acima dos lavatórios.
6 –Recomposição de cerâmica 15 x 15 cm, após novas instalações hidrossanitárias.
7 – Revestimento cerâmica(15x15) branca de piso a teto com cantoneira de alumínio nas quinas (considerar demolição dos revestimentos existentes).
8 – Pintura 100% acrílica cinza chumbo, sobre aparelhamento com massa acrílica inclusive portas; aplicar revestimento em porcelanato 60x60 na cor branca acima dos lavatórios e cubas.
9 – Raspagem, remoção de pintura existente e recuperação de parede com infiltração.

TETO

1 – Demolição do rebaixo existente (gesso) e execução de novo rebaixo em gesso estruturado monolítico acartonado, tipo standard no sitema drywall, largura 1200mm, com pintura 100% acrílica branca acetinada
2 – Remoção do compensado existente no teto e execução de novo rebaixo em gesso estruturado monolítico acartonado, tipo standard no sitema drywall, largura 1200mm, com pintura 100% acrílica branca acetinada padrão hospitalar, sobre aparelhamento com massa acrílica e selador acrílico (2 demãos).
3 – Execução de rebaixo em placas de gesso corrido novo, pintura PVA branca.
4 – Remoção de teto em réguas de pvc existente.
5 – Demolição do rebaixo existente (gesso).

REVISÃO	08/03/2021	MUDANÇA DE ESCOPO (INCLUSÃO DE RAIO–X DIGITAL)
REVISÃO	05/07/2019	EMISSÃO INICIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PRANCHA Nº: 01

OBRA:
REFORMA PARA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – SAU
PESP – POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SILVIO PICANÇO – AV. AMARAL PEIXOTO, Nº169 – SEGUNDO PAVIMENTO

DESENHO
PLANTA BAIXA LAYOUT ARQUITETURA

ESCALA: indicada

DATA: Mar/2021

DESENVOLVIDO POR:
RAMON DORNELAS
ARQUITETO
CAU Nº A41599–5

COORDENAÇÃO
ERINALDO RIBEIRO
ARQUITETO
CAU Nº A41593–6