



01 VISTA FRONTAL DA CORTINA ESTAQUEADA  
S/ ESC.



## 02 CORTE ESQUEMÁTICO



### 03 DETALHES DA CALHA E ESCADA HIDRÁULICA