



LEGENDA	
	PT003 - ENTULHO
	PT005 - FISSURA
	PT008 - PEÇA QUEBRADA
	PT024 - SUJIDADE
	PT025 - UMIDADE
	PT029 - ATAQUE XILÓFAGO
	PT036 - FULIGEM
	PT037 - DESCASCAMENTO DA TINTA
	PT038 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
	PT040 - DESLOCAMENTO DE REBOCO C/ EXP. DA ALVENARIA
	PT045 - DETERIORAÇÃO DE REVESTIMENTO
	PT050 - ESTUFAMENTO DE REBOCO
	PT051 - ENRAIZAMENTO
	PT057 - PEÇA AUSENTE
	PT058 - PEÇA SOLTA
	PT059 - QUEBRA DE ALVENARIA
	PT060 - DESCOLAMENTO DE REBOCO



NOTAS GERAIS

1 - BASE DO MAPEAMENTO FORNECIDA PELO NÚCLEO DE RESTAURAÇÃO/DEPAC;

2 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;

3 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;

4 - PARA MAIORES DETALHES CONFERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE DANOS NO ARQUIVO: 0025-DT-ARQ-MA-001_R0;

00	26/01/2022	EMISSÃO INICIAL	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO
<div><div><div>ConsPetra TGI</div><div>CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</div><div>EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO</div><div>Área/Projeto:</div><div>PROJETO BÁSICO DE RESTAURO DA CASA NORIVAL DE FREITAS</div></div><div><div><div>NITERÓI</div><div>SEMPRE A FRENTE</div></div><div><div>Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA</div><div>08/09</div><div>0025-MD-ARQ-MA-012_R0</div></div></div></div>			
<div>Etapa de projeto:</div> <div>BÁSICO</div>	<div>Título:</div> <div>VISTAS A, B, C e D - CÔMODO 7.2</div>		
<div>Disciplina:</div> <div>MAPEAMENTO DE DANOS</div>	<div>Desenhista:</div> <div>ÂTRIA VASCONCELOS</div>	<div>Autores do projeto:</div> <div>LÉO COSTA, RENAN MARQUES</div>	
<div>Nome da prancha:</div> <div>0025-DE-ARQ-MA-012_008</div>	<div>Responsável técnico:</div> <div>IGOR PETRA</div>	<div>Coordenação:</div> <div>EDUARDO KELLER</div>	<div>Escala:</div> <div>1/50</div>