

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO DE CAMBOINHAS – NITERÓI/RJ

NITERÓI / RJ





Relatório Fotográfico - Topografia

SUMÁRIO

1.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO03
1.1	AVENIDA BEIRA MAR03
1.2	RUAS PRAÇA VEREADOR BATISTA PETERSON MENDES05
1.3	RUA DR. ACHYLES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA07
1.5	RUA DR. LADYR RIBEIRO09
1.6	RUA QUARENTA E QUATRO E RUA LUIZ FERNANDO JALES10

FOLHA:

3 de 11



Relatório Fotográfico - Topografia

AVENIDA BEIRA MAR - situação atual



Imagem 01 - Chegada Avenida Beira Mar (11/07/2022)



Imagem 02 - Entrada da Avenida Beira Mar (11/07/2022)



Imagem 03 – Avenida Beira Mar (11/07/2022)

REV.

4 de 11

CONTECK

Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem de vias no Bairro de Camboinhas - Niterói/RJ

TÍTULO:

OBRA:

Relatório Fotográfico

Relatório Fotográfico - Topografia



Imagem 04 – Avenida Beira Mar (11/07/2022)



Imagem 05 – Avenida Beira Mar (11/07/2022)



Imagem 06 – Avenida Beira Mar (11/07/2022)

A: 5 de 11



Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem de vias no Bairro de Camboinhas - Niterói/RJ

Relatório Fotográfico - Topografia

RUAS PRAÇA VEREADOR BATISTA PETERSON MENDES - situação atual



Imagem 07 – Praça João Batista Peterson Mendes (11/07/2022)



Imagem 08 – Praça João Batista Peterson Mendes (11/07/2022)



Imagem 09 – Praça João Batista Peterson Mendes (11/07/2022)

TÍTULO:

CONTECK

OBRA:

Relatório Fotográfico – Topografia

6 de 11



Imagem 10 – Rua Marcos Otávio Valadão (11/07/2022)



Imagem 11 – Praça João Batista Peterson Mendes (11/07/2022)



Imagem 12 - Rua Dezessete (11/07/2022)

CONTECK

Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem de vias no Bairro de Camboinhas - Niterói/RJ

TÍTULO

OBRA:

Relatório Fotográfico - Topografia

7 de 11

RUA DR. ACHYLES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - situação atual



Imagem 13 – Rua DR. Achyles de Albuquerque Oliveira (11/07/2022)



Imagem 14 - Rua DR. Achyles de Albuquerque Oliveira (11/07/2022)



Imagem 15 - Rua DR. Achyles de Albuquerque Oliveira (11/07/2022)

.NU

8 de 11

CONTECK

Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem de vias no Bairro de Camboinhas - Niterói/RJ

TÍTULO:

OBRA:

Relatório Fotográfico - Topografia



Imagem 16 – Rua DR. Achyles de Albuquerque Oliveira (11/07/2022)



Imagem 17 – Rua DR. Achyles de Albuquerque Oliveira (11/07/2022)



Imagem 18 - Rua DR. Achyles de Albuquerque Oliveira (11/07/2022)

9 de 11

CONTECK

Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem de vias no Bairro de Camboinhas - Niterói/RJ

TÍTULO:

OBRA:

Relatório Fotográfico – Topografia

RUA DR. LADYR RIBEIRO - situação atual



Imagem 25 – Rua DR. Ladyr Ribeiro (11/07/2022)



Imagem 26 – Rua DR. Ladyr Ribeiro (11/07/2022)



Imagem 27 - Rua DR. Ladyr Ribeiro (11/07/2022)

OLHA: 10 de 11

CONTECK

Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem de vias no Bairro de Camboinhas - Niterói/RJ

TÍTULO:

OBRA:

Relatório Fotográfico - Topografia

RUA QUARENTA E QUATRO E RUA LUIZ FERNANDO JALES – situação atual



Imagem 28 – Rua Quarenta e Quatro (11/07/2022)



Imagem 29 - Rua Quarenta e Quatro (11/07/2022)



Imagem 30 – Rua Quarenta e Quatro (11/07/2022)

FOLHA: 11 de 11



OBRA:

Relatório Fotográfico - Topografia



Imagem 31 - Rua Luiz Fernando Jales (11/07/2022)



Imagem 32 – Rua Luiz Fernando Jales (11/07/2022)



Imagem 33 – Rua Luiz Fernando Jales (11/07/2022)