

FOTO.RE.FL.01



FOTO.RE.FL.02



FOTO.RE.FL.03




FOTO.RE.FL.04



FOTO.RE.FL.05



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



FACHADA LESTE - RESIDÊNCIA - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE DANOS





03 FACHADA SUL

ESCALA 1:100



04 FACHADA OESTE

ESCALA 1:100

LEGENDA

	AUSÊNCIA DE ARGAMASSA
	AUSÊNCIA CROMÁTICA
	AUSÊNCIA DE VIDRO
	CORROSÃO
	CROSTA NEGRA
	DESGASTE OU PERDA DA CAMADA DE PINTURA
	DESTACAMENTO DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
	ELEMENTOS ESPÚRIOS
	ENCANAMENTO APARENTE
	FIAÇÃO EXPOSTA
	FISSURA
	GRAFITISMO
	INTERVENÇÃO INADEQUADA
	MANCHAS DE UMIDADE
	PERDA DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
	PEÇA QUEBRADA/ PARTIDA/ FALTANTE
	SUJIDADE
	TELHAS PARTIDAS OU FALTANTES
	VEGETAÇÃO HERBÁCEA OU ARBUSTIVA INVASORA
	VEGETAÇÃO ARBÓREA INVASORA

00.00 M | 01.00 M | 02.50 M | 05.00 M  
ESCALA GRÁFICA



FOTO.RE.FS.01



FOTO.RE.FS.02



FOTO.RE.FS.03




FOTO.RE.FS.04



FOTO.RE.FS.05



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



FACHADA SUL - RESIDÊNCIA - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE DANOS



FOTO.RE.FO.01



FOTO.RE.FO.02



FOTO.RE.FO.03



FOTO.RE.FO.04



FOTO.RE.FO.05



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



FACHADA OESTE - RESIDÊNCIA - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE DANOS



FOTO.RE.TE.01



FOTO.RE.TE.02



FOTO.RE.TE.03




FOTO.RE.TE.04



FOTO.RE.TE.05



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - TÉRREO

TETO - TÉRREO - RESIDÊNCIA - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE DANOS



FOTO.RE.1P.01



FOTO.RE.1P.02




FOTO.RE.1P.03




FOTO.RE.1P.04



FOTO.RE.1P.05



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - 1º PISO

TETO - 1º PISO - RESIDÊNCIA - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE DANOS



FOTO.RE.TE.06



FOTO.RE.TE.07



FOTO.RE.TE.08




FOTO.RE.TE.09



FOTO.RE.TE.10



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - TÉRREO

PISO - TÉRREO - RESIDÊNCIA - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE DANOS



FOTO.RE.1P.06



FOTO.RE.1P.07



FOTO.RE.1P.08




FOTO.RE.1P.09



FOTO.RE.1P.10



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



RESIDÊNCIA - 1º PISO

PISO - 1ºPISO - RESIDÊNCIA - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE DANOS



REALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

**CULTURA É UM  
DIREITO**

4 | 4

PROJETO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE USO

**CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE**

CONTEÚDO

CADERNO DE ESQUADRIAS

ENDEREÇO

ALAMEDA SÃO BOAVENTURA, 263  
FONSECA - NITERÓI - RJ

FASE

DIAGNÓSTICO

DATA

SETEMBRO / 2023

DESENVOLVIMENTO

**arkto**  
ARQUITETURA E URBANISMO



