



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Reforma da Praça da Boa Vista, São Lourenço – Niterói/RJ.



Figura 1 - Campo existente.



Figura 2 - Campo existente fundos.



Figura 3 - Área brinquedos e ATl.



Figura 4 -Vista Área onde ficam os bancos de concreto e churrasqueira já existentes.



Figura 5 - Área onde ficarão os banheiros e churrasqueira.



Figura 6 - Vista Coreto.



Figura 7 - Vista de dentro do Coreto.



Figura 8 - Vista aberta de toda a praça.

Assinado eletronicamente por:

* Samila Maria Gomes Ribeiro (**.714.877-**)

em 14/03/2025 16:26:14 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a575e03b-3c86-4040-be2d-eadf1f80bc89>

