





<p>Ciente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - RJ</b></p> <p>Local <b>MORRO DA PENHA, NITERÓI - RJ</b></p> <p>Escala: 1:100      Data: <b>12/10/23</b>      Des. <sup>ia</sup> <b>Delta Sonda</b>      Geól.º <b>Leonardo Carvalho</b>      Des.nº <b>-</b></p> <p><b>SONDAGEM</b>      <b>SP-3</b>      <b>COTA:</b> <b>-</b>      Início: <b>12/10/23</b>      Término: <b>15/10/23</b></p>										
Cotas em relação ao R.N.	Amostra	Profundidade da camada (m)	Penetração : (golpes/30cm)				Revestimento Ø		76.2 mm	
			— — 1ª e 2ª penetrações		— — 2ª e 3ª penetrações		Amostrador {		Ø interno: 34.9 mm	
Nível d'água			Nº de golpes		Gráfico				Ø externo: 50.8 mm	
			1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40	Peso 65 Kg - Altura de queda 75 cm	
									CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
									Silte argiloso, pouco arenoso, com pedregulhos, variegado, de consistência média.	
									Areia siltosa, pouco argilosa, com pedregulhos, variegada, pouco a medianamente compacta.	
									Areia siltosa, pouco argilosa, pouco micácea, com pedregulhos, cinza, compacta.	
									Areia pouco argilosa, com pedregulhos, cinza, escura, muito compacta.	
									LIMITE DA SONDAGEM	
									Revestimento: 11,00m	
PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA (m)			SIMBOLOGIA	RQD%	80 60 40 20				NFE	NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO
INICIAL	FINAL	RECUPERAÇÃO (%)				NFO	NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI OBSERVADO			
13.70	13.56	Fragmentos/m				*	TESTEMUNHOS FRAGMENTADOS			
12/10/23	15/10/213	RECUPERAÇÃO NULA				⊗	AMOSTRA NÃO RECUPERADA			
		ROTATIVA								